

Herstellererklärung

Richtlinie 2014 / 68 / EU (DGRL)
Druckgeräterichtlinie
Richtlinie 2014 / 34 / EU (ATEX)
Explosionsgefährdete Bereiche

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, das
nachstehende Produkte

Flansch-Schutzrohr Form 4F
nach DIN 43772

gemäß den gültigen Datenblatt
DAT_SR_DIN_Form4F
und entsprechend der „geltenden guten
Ingenieurpraxis“ gemäß Richtlinie **2014/68/EU –**
(DGRL Artikel 4, Absatz 3)
ausgelegt und gefertigt wurden.

Manufacturers Declaration

Directive 2014 / 68 / EU (PED)
Pressure Equipment Directive
Directive 2014 / 34 / EU (ATEX)
Potentially explosive atmospheres
Directive

*We declare under our sole responsibility, that the
following products*

Thermowells with flange Form 4F
acc. DIN 43772

according to the current data sheets
DAT_SR_DIN_Form4F
*were designed and manufactured in accordance
with “sound engineering practice” (PED Article 4,
paragraph 3)*

Artikelnummer	Artikel-Ausführung	Werkstoffe
SR Form 4F	Schutzrohr mit Flansch nach DIN 43772 in den Ausführungen L=140mm, U=65mm L=200mm, U=125mm L=200mm, U=65mm L=260mm, U=125mm	1.0460 - P250GH 1.5415 - 16MO3 1.7335 - 13CrMo4-5 1.7380 - 10CrMo4-5 1.4571 - 316Ti 1.4404 – 316L


Die Produkte dürfen bezüglich der oben genannten Richtlinie nicht mit CE gekennzeichnet werden.
Regarding the above directive the products may not be marked with CE according Article 4 (paragraph 3)

Ein Schutzrohr – sofern nicht Bestandteil eines zertifizierten Gerätes – ist für sich genommen kein
Gerät, System oder Bauteil, das unter die Richtlinie 2014/34/EU (ATEX) fällt. Ein Schutzrohr enthält
keine eigene Zündquelle.

*A thermowell – if not part of a certified equipment – is by its own no equipment, system or component that is under the scope of the
directive 2014/34/EU (ATEX). A thermowell does not contain an ignition source.*

Die Bewertung und Überwachung des Qualitätsmanagementsystems ISO 9001:2015 erfolgt durch die
TÜV Süd Management Service GmbH – Ridlerstrasse 57 – 80339 München.

*Assessment and monitoring of the quality management system by TÜV Süd Management Service GmbH – Ridlerstrasse 57 – 80339
München.*



Marko Goldberg, Geschäftsführer

Dokument-Nr. / Document No. : KE_TE05

Cunewalde, 11.01.2018